


KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 1. OBIEKT SPICHLERZ | | | 5. MIEJSCOWOŚĆ Rybno | |
| 2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza | 3. MATERIAŁ cegła | 4. DATOWANIE II poł. XIX w. | 6. GMINA Rybno | |
| 21. FOTOGRAFIA  | | | 7. POWIAT sochaczewski | |
| | | | 8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie | |
| | | | 9. KOD POCZTOWY 96-514 Rybno | |
| | | | 10. ADRES ul. Towarowa 3a | |
| | | | 11. LOKALIZACJA | |
| | | | 12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości | |
| | | | 13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 227/1 obr. Rybno | |
| | | | 14. WŁASNOŚĆ prywatna | |
| | | | 15. RODZAJ UŻYTKOWANIA nie użytkowany | |
| | | | 16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków 62/8/56 z 19.05.1965 Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego Inne | |
| 18. RODZAJE ZAGROZEŃ zły stan techniczny – wymaga natychmiastowego remontu | | | | |
| 17. STAN ZACHOWANIA zły | 19. WPISUJĄCY DANE Marta Kruczyńska | DATA WYKONANIA EWIDENCJI marzec 2011 | | |

22. UWAGI

- spichlerz zbudowany w II połowie XIX w. jako element zespołu folwarcznego.
- usytuowany szczytowo do ulicy, na planie prostokąta, murowany z cegły, pierwotnie tynkowany, konstrukcja dachu i ścian szczytowych poddasza drewniana. Dach naczółkowy kryty obecnie papą na deskowaniu. W elewacji północnej (szczytowej) podcień wsparta na czterech masywnych słupach. Elewacje budynku uległy wielokrotnym przekształceniom, zacierającym ich pierwotną kompozycję. W elewacjach zachodniej i wschodniej rzędy wąskich okien na rzucie leżącego prostokąta, w zachodniej dwuskrzydłowe drewniane wrota.
- budynek w bardzo złym stanie technicznym, wymaga pilnego remontu.