


KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--|
| 1. OBIEKT STAJNIA I OBORA | | | 5. MIEJSCOWOŚĆ Złota | |
| 2. OBECNA FUNKCJA gospodarcza | 3. MATERIAŁ cegła | 4. DATOWANIE koniec XIX w. | 6. GMINA Rybno | |
| 21. FOTOGRAFIA  | | | 7. POWIAT sochaczewski | |
| | | | 8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie | |
| | | | 9. KOD POCZTOWY 96-514 Rybno | |
| | | | 10. ADRES Złota | |
| | | | 11. LOKALIZACJA | |
| | | | 12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości | |
| | | | 13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 66 obr. Złota | |
| | | | 14. WŁASNOŚĆ prywatna | |
| | | | 15. RODZAJ UŻYTKOWANIA nie użytkowany | |
| | | | 16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego Inne | |
| 17. STAN ZACHOWANIA zły | | 18. RODZAJE ZAGROZEŃ zły stan techniczny | | |
| 19. WPISUJĄCY DANE Marta Kruczyńska | | DATA WYKONANIA EWIDENCJI kwiecień 2011 | | |

22. UWAGI

- budynki wzniesione przypuszczalnie w końcu XIX w.
- budynki murowane (szkielet z cegły, wypełnienie ścian z kamienia polnego), nie tynkowane, zbudowane na planie wydłużonego prostokąta ze wspólną ścianą szczytową; jednokondygnacyjne, dach stajni wtórny (szczyty budynku nadbudowane cegłą cementową) dwuspadowy kryty eternitem, obora w stanie ruiny bez dachu. Od południa do ściany szczytowej stajni dostawiony współczesny parterowy aneks. Elewacje stajni przekształcone, z wtórnymi otworami drzwiowymi, okna prostokątne zdobione pozornymi ceglanymi łukami. Okna i otwory drzwiowe obory również posiadają pozorne ceglane łuki, na narożach budynku zachowane częściowo ceglane wieżyczki. Wrota drewniane, klepkowe.